



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-MAN-242

REVISIÓN:

9

FECHA DE REVISIÓN:

Julio -2016

HOJA:

1/4

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Asegurar la limpieza y sanitización de los pisos, paredes, techos, lámparas y lockers del área, para prevenir y evitar alguna posible contaminación al producto durante el proceso de empaque.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque:

- ➔ Mantenimiento
- ➔ Empaque

DOCUMENTO
CONTROLADO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de Elaboración: Marzo, 2010
Departamento: Mantenimiento		Hoja: 2/4
Procedimiento: Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque.		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Oficial y Operarios de Servicios Generales	01	<p>Lavado y Desinfección de Pisos en Áreas de Empaque:</p> <p>1.- Todos los días se debe lavar el piso del área de empaque, entre líneas, al frente y la parte trasera de las mismas, para esto se utiliza una bomba de aspersión con solución de sales cuaternarias de amonio, al mismo tiempo una persona debe ir retirando el agua con un jalador, esta se lleva hasta el canal de rejillas y se deja secar.</p>
Operarios	02	<p>Otras Áreas:</p> <p>1.- Cada semana se realiza el lavado y desinfección de pisos y entresuelos de las áreas de producto nacional, lockers, y pasillo central, al igual que los pisos en empaque, se aspersa el piso y una persona tiene que retirar el agua, esta se tiene que dirigir hacia el exterior.</p>
Operarios	03	<p>Limpieza y Sanitización de Paredes:</p> <p>1.- Una vez por semana se debe limpiar todas las paredes con un plumero, para eliminar el polvo que se acumule, se comienza de arriba hacia abajo. Una vez retirado el polvo, se sanitizan las paredes con una bomba de aspersión y solución a base de sales cuaternarias de amonio, se debe rociar de arriba hacia abajo, esta actividad se realizara dos veces por semana.</p>
Operarios	04	<p>Limpieza y Desinfección de Techos en Áreas de Empaque:</p> <p>1.- Se colocan plásticos que cubran perfectamente tanto las líneas de empackado, como las armadoras de caja y empacadora automática. Se utiliza una bomba de presión para rociar líquido desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio, a lo largo y ancho de toda la superficie del techo de empaque, una vez que se termina de aplicar la solución, se deberá de retirar hasta dejar limpio y seco el piso, al término de la actividad se retiran los plásticos que cubren las maquinas, esta actividad se realiza en cada cambio de ciclo en temporada baja.</p>

DOCUMENTO CONTROLADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de Elaboración: Marzo, 2010
Departamento: Mantenimiento		Hoja: 3/4
Procedimiento: Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque.		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Operarios	05	<p>Plafones:</p> <p>1.- Con ayuda de una escalera se accede a la parte superior de oficinas en general, Retirar individualmente y llevar a una parte exterior para su limpieza, Auxiliado por una brocha y recogedor, se limpia, toda la superficie del plafón para retirar polvo, telarañas y suciedad y así sucesivamente se hace lo mismo y conforme se quitan y se limpian se van colocando otra vez.</p>
Operarios	06	<p>Deberá realizarse una vez por mes:</p> <p>Limpieza de lockers.</p> <p>1.-Parte inferior Utilizando un mop limpio se pasa por las áreas inferiores.</p> <p>2.- Parte posterior Utilizando un plumero limpio, cubrir toda el área posterior para retirar polvo tanto de las paredes como de las estructuras posteriores de los lockers.</p> <p>3.- Para realizar esta actividad debemos contar con una escalera, franela y solución desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio, esto para alcanzar a realizar la limpieza exterior de los lockers y eliminar cualquier tipo de basura o polvo que pudiera acumular en esta área, esta actividad se debe realizar diariamente.</p> <p>4.- Al término de las actividades ya mencionadas se debe recoger el material y equipo, limpiarlo o lavarlo y posteriormente colocarlo en un lugar asignado.</p>
Supervisor de Servicios Generales	07	<p>1.- Verifica que las actividades se hayan ejecutado conforme a la programación.</p> <p>Referencias: Tabla de diluciones</p>






**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Marzo, 2010
Departamento: Mantenimiento		Hoja: 4/4
Procedimiento: Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque.		
Operario de Servicios Generales	Supervisor de Servicios Generales	



Formuló	Revisó	Autorizó
 Sergio Luis Sanchez Garcia SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	 Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO	 Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO